




2011-06-23

Noteringar från besök vid Rökåns sammanflöde till Vormbäcken 2011-06-21

Den 23 juni besökte Benny Jonsson Lill-åmans FVO, Lidsträsk; Rolf Örnberg, Rökå; Daniel Holmqvist, Vindelälvens fiskeråd; Sofia Ohlsson, Länsstyrelsen Västerbotten samt undertecknad Rökån. Orsaken är t att Vormbäcken, under högflöden på våren, kan flöda in den gren av Rökån som går söderut till Lidsträsket. Det medför att metallhaltigt vatten från Vormbäcken kan påverka denna del av Rökån och utgöra en risk för skador på miljön där. Detta har diskuterats vid flera möten inom Vormbäckens samverkansgrupp. Under diskussionerna har det varit lite oklart hur verkligen det ser ut där. Avsikten med besöket var att studera hur det ser ut på plats samt även försöka göra en första bedömning av möjligheterna att utföra en åtgärd.



Figur 1. Översiktsarta som visar Rökåns sammanflöde med Vormbäcken samt början av dess sträckning söderut, den mynnar sedan i Lidsträsket.

Beskrivning av området

Rökån är relativt smal 5-6 m och grund uppskattningsvis 0,5 m djup där den sammanbinds med Vormbäcken. Enligt Rolf är strömmar vattnet från Rökån ut i Vormbäcken under normalvattenstånd under sommaren, huvudflödet av

2011-01-19

--

Rökåns vatten går då i sydlig riktning via ett antal småtjärnar till Lidsträsket.

Området där Rökån sammanfaller med Rökån utgörs av ett flackt våtmarksområde i söder avgränsas det av formationer med grovblockig morän. Norr om Rökån är det ett ca 100 m brett parti av sankmark innan moränmark tar vid igen. Sankmarken kändes dock relativt fast och i strandkanterna var det sten.



Bild 1. Vy i nordvästlig riktning från kulle, söder om Rökåns sammanflöde med Vormbäcken.

Sammanfattning av vår bedömning

Vi som besökte platsen anser att det är möjligt att göra en åtgärd, men att åtgärden är av den storleksordningen att det förmodligen krävs tillstånd från miljödomstolen och samråd med berörda parter.

I stora drag kan den fortsatta gången beskrivas med att

- En förfrågan om huvudman som står som ansvarig för ansökan
- Information och samråd med berörda markägare
- Utredning om finansiering av projektet

2011-01-19

--



Bild 2. Bild i nordlig riktning från kullen.



Bild 3. Bild i nordlig riktning från strandkant.

2011-01-19

--



Bild 4. Bild i västlig riktning Rökån riktning mot Vormbäcken.



Bild 5. Sofia, Rolf, Daniel och Benny diskuterar förutsättningarna, som synes var det lite småregnigt vid besöket

Vänliga hälsningar!

Hans-Erik Johansson

Miljöanalysenheten - Vattenförvaltning

090-10 73 22 alt 0730-72 73 22